

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年7月	TKG-XZU685M	ドライバン	XZU685-0004537	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
194.286km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 3,590 mm 高: 1,930 mm	幅: 1,690 mm 門高: 1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	△ ナビ付き、操作不良
バックカメラ	◎ カラ
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 スパークー1本
記録簿 有 (H29/7~R3/6)

タイヤ残量





単位: mm

	6	5	
	—	—	
5	6	5	4
—	—	—	—
スベア	—	—	

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン／シャッターバン	房総車体		平成27年7月
【備考】ラッシング段			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	V602A-B1SRT2	平成27年7月
【備考】最大昇降荷重600kg。全長1000mm、全幅1800mm、有効長800mm、有効幅1620mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----