

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成27年7月	TKG-XZC605M	冷凍バン	XZC605-0010730	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
232,866km	136PS/100KW	M/T 5速	パキューム	長：3,060 mm 高：1,820 mm	幅：1,720 mm 門高：1,820 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	○	冷却水ライン	P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	△	映らない	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リタダー	／							




特記事項 キャブ内汚れ、ヤニ汚れ、ウォッシャー液タンクフタ破損、アシストグリップ外れ

記録簿 有 (H29/7～R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	5			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
5	5	5	5	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			7	—	—	—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMD 「E1J0970」	平成27年
【備考】床キーストン、水抜き穴2ヶ、庫内灯2ヶ、90度ストッパー、左片開き観音ドア、後方ラッシングレール1段、看板消し塗装有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS30A-L2 「585100020BL」	平成27年
【備考】－30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】