

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年7月	TPG-FEB20	平ボディ	FEB20-550299	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
168,352km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 4,360 mm 高: 380 mm	幅: 2,090 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き アンテナ曲り
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	△	前：左割れ
ワイパー	△	動作不良
ミラー	○	キャップ 欠品。

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。運転席側サンバイザーガタ。助手席ドア灰皿欠品。ルーフヘコミ有。 スターターキー1本、スペアー無、キーレスリモコン1ヶ。
記録簿	無 ()

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	0	0	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア		195/85R15	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	51EH 1905R 「0513」	平成29年
【備考】左前プロテクターヘコミ。右パーチカルロック1本ボルト折れ込み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ