

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成16年11月	KL-FV50MUZ	コンテナ車	FV50MUZ-530067
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
490,103km	430PS/316KW	M/T 7速	エア-	長: 9,400 mm 幅: 2,470 mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーカバー タイマシール	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	○	動き遅い	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	/							
デフ								
点検項目	結果	状態						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	◎							





特記事項 スペアキー無し

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
9	9	7	7	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
5	4	4	5	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア			
	3	—			295/80R22.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	不明		平成16年
【備考】ツイストロック穴5対、ツイストロック3個（1個欠品）、JR緊締2対（回転式）			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------