

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成25年7月	TKG-FD7JKAG	冷凍バン	FD7JKA-10476
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
389,446km	240PS/177KW	M/T 6速		長：5,890 mm 幅：2,170 mm 高：2,100 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト (種類)	—	
オイル漏れ			オルタネーター			ヘッドライト (不具合)		
水混入			パワーウィンドウ (運転席)			ウインカー		
水漏れ			パワーウィンドウ (助手席)			ワイパー		
燃料漏れ			坂道発進装置			ミラー		
排気			異常ランプ			走行関係		
マフラー			オーディオ	—		点検項目	結果	状態
ターボ			オーディオ (不具合)			ハンドル		
冷却水吹き返し			バックカメラ (色)	—		エアサス (種類)	—	
			バックカメラ (不具合)			エアサス (不具合)		
			電格ミラー			パワーステアリング		
			ETC			リーフサス		
			タコグラフ			燃料タンク		
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音		
						オイル漏れ		
						デフロック		

特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMF1「E5E2597」	
【備考】断熱材70mm サイド50mm 床キーストン ジョロダーレール2段 ラッシングレール2段 左右エアラインレール 水抜き穴4ヶ 庫内灯4ヶ 送風ファン×1 間仕切り 90度ストッパー リヤ保冷カーテンレール 観音扉3枚折り			
直結 (スタンバイ付)	菱重	TDJS50A-L2	
【備考】-30℃設定 +23℃→+1℃ スタンバイ付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2	
【備考】L=1570mm W=2090mm 最大荷重1000K 格納式 2枚折り			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ