

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成30年1月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-560871	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
152.643km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長:4.670 mm 高:1.890 mm	幅:1.920 mm 門高:1.870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	／		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		
	／		

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W（運転席）	◎		
P/W（助手席）	◎		
坂道発進装置	◎		ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎		カラー

ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *R3、5月、128097Km時バルブボデー交換、記録簿有。キャブ内汚れ、傷。ホイールキャップ付。
スターターキー1本、スベアー無、ボデーキー1本。

記録簿 有 (R2/1~R4/1)

タイヤ残量





単位：m

	5	5	
	—	—	
4	5	5	5
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GFE3 「E1EF227」	平成30年
【備考】断熱リヤ100mm、サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。前方水抜き穴2ケ。左観音式サイド扉。 左サイド保冷カーテン。観音扉3枚。			
冷凍機／直結	デンソー	CG839W	平成29年12月
【備考】-32℃設定 1hで +26.5℃ → -10℃ 確認。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ