

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年10月	SDG-FC9JCAP	塵芥車	FC9JCA-23639
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
215,086km	190PS/140KW	A/T	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	レザーカバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ欠損	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎		燃料タンク			オイル漏れ	◎	
クラッチ	/		結果			デフロック	/	
異音	◎		状態			ステール 100L		
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー3本。1/24車載済み(河野)小物入れ欠品。運転室ヤニ。
記録簿 有(H29/9~R3/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	1	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		1	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR064-1734S2 「H609451698」	平成27年10月
【備考】6.4立米、巻込式ダンプ排出。積載荷重中心位置荷箱前端より1.220m。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ