

車両情報					
車名	年式	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年9月	QKG-FW1EXBG	冷凍バン	FW1EXBG-15438	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
806,805km	380PS/279KW	M/T 7速		長：9,400 mm 高：2,420 mm	幅：2,270 mm 門高：2,250 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンドウ（運転席）		
パワーウィンドウ（助手席）		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ	－	
オーディオ（不具合）		
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ（不具合）		
電格ミラー		
ETC		
タコグラフ		

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート		
ヘッドライト（種類）	－	
ヘッドライト（不具合）		
ウィンカー	前： 後： サイド：	
ワイパー		
ミラー		

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル		
エアサス（種類）	－	
エアサス（不具合）		
パワーステアリング		
リーフサス		
燃料タンク	◎ スチール 300L 300L	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		





特記事項	ヤザキ温度記録系、アナログタコ、室内汚れ、タバコヤニ、ハンドルすれ、灰皿欠品
記録簿	有（H26/9'R1/9）

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
	7	4	
9	8	7	9
7	6	8	7
スベア		13	－

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		－	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	E7E0937	
【備考】断熱リヤ、サイドドア75mm、ラッシング2段、センターローラー、キーストン、ジョロダー4列、天井結露防止シート、庫内灯8個、スライダースライド開閉4個			
サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA Multi	
【備考】-35℃設定、2エバ			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ