

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成24年12月 | TKG-FD7JLAG | アルミウイング | FD7JLA-11817 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 748,535km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エア | 長: 6,270 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,520 mm 門高: 2,430 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|-----------|-----------|----|---------|--------|----|--------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ○ | 異音 | シート | ○ | へたり、タバコ穴、 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | フロアモーター | ヘッドライト | ◎ | HID |
| オイル漏れ | ○ | 後部にじみ | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | △ | 後: 左割れ |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 排気 | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ◎ | |
| マフラー | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | ○ | リヤエアサス、ひび |
| ターボ | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | ETC | / | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | 木材 | 異音 | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | | 燃料タンク | | | オイル漏れ | ◎ | |
| クラッチ | ○ | 異音 ガラ音 | タコグラフ | | | デフロック | / | |
| 異音 | ◎ | | 点検項目 | | | 結果 | 状態 | |
| オイル漏れ | ◎ | | 点検項目 | | | 結果 | 状態 | |
| リターダ | / | | 点検項目 | | | 結果 | 状態 | |

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。ラジエターグリルがた。スターターキー1本、スパー、ボデーキーなし。
 記録簿 有 (H25/9、H27/12~H28/6、R1/7~R3/12)

| タイヤ残量 | | | |
|--------|----|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 9 | 10 | | |
| — | — | | |
| 4 | 3 | 2 | 2 |
| — | — | — | — |
| スパー | 3 | — | |

| タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | — | — | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — |
| スパー | 225/80R17.5 | — | |

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ。




| 上物仕様 | | | |
|---------|---------|------------------------------|-------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミウイング | トランテックス | 2KX6459-01 「HFDPB-MJAAQG」 | 平成24年 |

【備考】床板汚れ。引き出しフック7対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ(3ケレンズ欠品)。観音扉ヒンジ曲り(開き悪い)。左セイコーラック不良。左煽り割れ。左サイドバンパー、オーバーハングバンパー、フェンダー曲り。

【備考】

【備考】

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 飛石有(リペア不可) |



【外装】

【ボデー内】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|