

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年3月	BKG-FW1EZYG	アルミウイング	FW1EZY-12149
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
822.701km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	長：9,900 mm 幅：2,390 mm 高：2,680 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎				カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	ナビ兼用	エアサス	◎	リヤエアサス
			電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○	残量少ない	床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							

特記事項

キャブ内汚れ、傷。蛍光灯レンズひび。フロントバンパー左コーナーカバー欠品。スターターキー1本、スベアー無。エア－漏れあり。



記録簿

有 (H22/6～R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
9	10	10	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				0	ー		
素材：アルミ		備考：スタッドレスタイヤ。					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KU6829-02 「HFWZH-LJABBD」	平成22年
【備考】引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。右ウイング後方補修跡有。リヤ跳ね上げ扉。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	G21002B-B3MFA2 「10T018049N」	平成22年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2415mm、有効長1290mm、有効幅2280。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ