

| 車両情報     |            |               |       |                                          |
|----------|------------|---------------|-------|------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録      | 型式            | 形状    | 車台番号                                     |
| 三菱ふそう    | 平成29年4月    | TPG-FBA00     | アルミ平  | FBA00-551184                             |
| 走行       | 馬力         | シフト           | ブレーキ  | ボディ内寸                                    |
| 33,732km | 110PS/81KW | A/T デュオニック 6速 | ハキューム | 長：2,120 mm 幅：1,630 mm<br>高：690 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |            | キャビン   |    |         |
|-------|----|----|----------|----|------------|--------|----|---------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態         | 点検項目   | 結果 | 状態      |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  | リヤ送風付。     | シート    | ◎  | カバー付    |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |            | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン    |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |            | ウィンカー  | ◎  |         |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  | 後部席手動式。    | ワイパー   | ◎  |         |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |            | ミラー    | ○  | 社外品     |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  | ヒルスタートアシスト |        |    |         |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |            | 走行関係   |    |         |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  | ナビ付き       | 点検項目   | 結果 | 状態      |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラーナビ兼用    | リーフサス  | ◎  |         |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |          |    |            | エアサス   | ／  |         |
| ミッション |    |    | 電格ミラー    | ／  |            | パワステ   | ◎  |         |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | ETC      | ◎  |            | ハンドル   | ◎  |         |
| ギア鳴き  | ◎  |    | タコグラフ    | ／  |            | 燃料タンク  | ◎  | スチール70L |
| ギア抜け  | ◎  |    | 上物仕様     |    |            | デフ     |    |         |
| クラッチ  | ／  |    | 点検項目     | 結果 | 状態         | 点検項目   | 結果 | 状態      |
| 異音    | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材         | 異音     | ◎  |         |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |            | オイル漏れ  | ◎  |         |
| リターダ  | ／  |    |          |    |            | デフロック  | ／  |         |



特記事項 ※キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スベア無、キーレスリモコン1ケ。純正リヤバンパー欠品。10/5車載済み石原。

記録簿 無 ○

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ       |   |   |   |
|-------|---|---|---|--------------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |              |   |   |   |
| 5     | 5 | 5 | 5 | —            | — | — | — |
| —     | — | — | — | —            | — | — | — |
| 5     | 5 | 5 | 5 | —            | — | — | — |
| —     | — | — | — | —            | — | — | — |
| スベア   |   |   | 7 | —            | — | — | — |
|       |   |   |   |              |   |   |   |
| 素材：   |   |   |   | 備考：185/75R15 |   |   |   |

| 上物仕様                     |      |                   |       |
|--------------------------|------|-------------------|-------|
| 上物名                      | メーカー | 型式「製造番号」          | 年式    |
| アルミ平                     | パプコ  | 15AB 2664W 「0103」 | 平成29年 |
| 【備考】ゴム敷マット。リヤ幅り高さ：790mm。 |      |                   |       |
| 【備考】                     |      |                   |       |
| 【備考】                     |      |                   |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボディ内】 |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |