

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 1年3月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-504103	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
374.035km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット	エア-	長:9,620 mm 高:2,640 mm	幅:2,410 mm 門高:2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	:2.0
タコグラフ	◎	:アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	:木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キーレス1個、ドアキー1本、アドブルーキー1本、ボデーキー1本
→再点検リモコンキー1本、ボデーキー1本(鍵穴固着の為、未点検、不明キー1本(バンツマーク)1/10車載済み吉鶴
記録簿 有(R1/6~R4/6)

▼ **タイヤ残量**





単位 : mm

	9	5	
	7	8	
7	7	8	8
3	3	2	2
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>スペア</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>	
素材：スチール	備考：全数スタッドレスタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	「919A8777」	令和 1年3月
【備考】ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ