

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成23年9月	LKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-01122	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
707,409km	380PS/279KW	A/T エスコット 1 2速	エアー	長: 9,620 mm 高: 2,660 mm	幅: 2,380 mm 門高: 2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ内汚れ、傷。スターターキー1本、スベアー無、ボデーキー2本（固着の為使用不可）、燃料キャップキー2本、尿素キャップキー1本。

記録簿 無（）

タイヤ残量

単位：mm

8

8

8

7

13

13

6

5

6

7

7

6

スベア

15

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5





—

素材：スチール

備考：リヤ8本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8DT223」	平成23年
【備考】床板削れ有。引き出しフック9対、ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。門口サビ。ウイングスイッチゴムカバー欠品。 リヤフェンダー腐食穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------