

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H26	QPG	FW1EYE-10041	ドライバン
走行	馬力	シフト		
706,399 km	380 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エアリー・バキューム	長： 9.63 m 幅： 2.38 m 高： 2.60 m 門高： 2.31 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	○	ウォーターポンプ付近ホースノミ
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、へり、ヨゴレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

キャビン汚れ、キズ ETC、タコグラフ付 助手席灰皿フタ欠品 運転席リクライニングレパースイッチカバー欠品  
エア漏れ大 (マグネット) 左テールウィンカーレンズ割れ 運転席バイザー割れ 記録簿有り (H27/3~R1/12)

タイヤ残量

単位：mm

0	1		
0	0		
8	8	7	7
9	8	7	8
	15	9	

タイヤサイズ

265/70R19.5	265/70R19.5	※FFタイヤサイズ違い
245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	日本トレス	72-140106-4		
センターローラー ラッシングレール3段 庫内灯8ケ ベンチレーター2ケ 90度ストッパー 燃料タンク300L+250L				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

