

管理番号： 113248

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H25	QKG	FW1EYB-10225	ドライバン
走行	馬力	シフト		
772,637 km	380 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー ・ バキューム		長： 9.63 m 幅： 2.39 m 高： 2.59 m 門高： 2.3 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	ヨレ、ヘリ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ ETC、タコグラフ付 助手席灰皿欠品 蛍光灯レンズヒビ エアサスリモコンホルダー欠品
※バッテリー要交換 記録簿有り(H26/3～R1/8)

タイヤ残量			
単位：mm			
10	9		
10	10		
10	10	10	10
9	10	10	10
スペア	11	11	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
バン	日本トックス	72-130142-2		ハンガー仕様
センターローラー ラッシングレール7段 庫内灯8ヶ 90度ストッパー 中敷きジュータン				
デッキングビームバー多数 仕切りカーテン 燃料タンク2ヶ (300L+250L)				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

