

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H23	LDG	FG8JWA-10020	キャリアカー
走行	馬力	シフト		
1,024,882 km	280 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー・バキューム		長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	オイル
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	コントローラ不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ゴレ、ヘリ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	左7-4かバ-割れ
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
 キャブ内、汚れキズ ETC、タコグラフ付 キャブショックアブソーバー不良、要交換
 ドライヤーオイルキャッチャー間ホース切れ（オイルもれ） キャブティルト作動不良シリンダー油もれ

タイヤ残量

単位: mm

8	7		
7	8	7	6
スペア	1		

タイヤサイズ

275/70R22.5	275/70R22.5		
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
キャリアカー	尾張車体	不明		5台積み

歩み板有り 前側作業灯左右各1ヶ 燃料タンク100L+150L

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) 不可

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

