

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年7月	TPG-FEB20	平ボディ	FEB20-550305	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
182.908km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 4,360 mm 高: 380 mm	幅: 2,070 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ サブライポンブ 付近しみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W (運転席)	◎		
P/W (助手席)	◎		
坂道発進装置	◎		ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		ナビ付き
バックカメラ	/		
電格ミラー	◎		

EIC	◎	
タコグラフ	/	
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	ハロゲン 右レンズ傷
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ギャップ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。フロント右コーナーカバー割れ。右ドア傷、ヘコミ。ラジエターグリル割れ。ルーフヘコミ。
スターターキー1本、スペアー無、キーレスリモコン1ヶ。

記録簿 有 (H30/1~R4/1)

タイヤ残量





単位: mm

	0	0	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	195/85R15	195/85R15	
	—	—	
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スピア		195/85R15	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	51EH 1933R 「0513」	平成29年
【備考】リヤ足掛け曲り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】