

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	QDG-SS1EKDA改	クレーン付平	SS1EKD-10213
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
434,978km	520PS/382KW	A/T プロシフト 1 6速		長：6,486 mm 幅：2,449 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ			バックカメラ					
冷却水吹返			電格ミラー					
			ETC					
			タコグラフ					
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/		異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								





特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	7			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	4	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
0	0	0	0	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア				スベア	—	—	
				素材：	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
クレーン	ユニック		
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】