

管理番号： 0123244



車両チェックシート

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H27	QDG	SS1EKD-10213	クレーン付 (木材運搬)
走行	馬力	シフト		
434,978 km	520 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T		プロシフト 16 速
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ バキューム		長: 6.48 m 幅: 2.44 m 高: m 門高: m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	ガラ音
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	多少の破損
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	流体式

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	


特記事項
ETC付 タコグラフ ドライブレコーダー ハイルーフ

タイヤ残量			
単位：mm			
	3	7	
0	0	0	4
0	0	0	0
		2	


タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
木材運搬ボデー	喜多村製作所	T51382	H27.1	
クレーン	古河ユニック	M120Z		FG43 ハルフィンカー イブシロン アタッチメント付
ステーション4対 ステーション穴11対 アルミ燃料タンク390L つかみ油圧ホースオイル漏れ				


外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 不可)




カバー外れ、バンパーへこみ



バンパーモール外れ



テールランプ破損
バンパーキャップキス



バンコ曲がり

ドアへこみ
バンパーモール
外れ