

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年9月	PKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7020778
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
476,814km	210PS/154KW	M/T 6速		長：5,750 mm 幅：2,160 mm 高：2,180 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ			走行関係		
マフラー			オーディオ			点検項目	結果	状態
ターボ			バックカメラ			リーフサス		
冷却水吹返			電格ミラー			エアサス		
			ETC			パワステ		
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/		異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								





特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	5	7	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		—	—
素材：				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GAF1 E5E0348	
【備考】断熱材70mm サイド 50mm 床アルミ縞板 ラッシングレール2段（リヤ3段） 庫内灯3ヶ			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50-1L2	
【備考】-30℃設定 冷凍機冷えない コツレッサ不良 冷凍機エラー：E003			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6465 「S10800858」	
【備考】格納式 3枚折れ 最大1000Kg L=1550 W=2100			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】