

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年12月	PKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7022346
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
661,307km	210PS/154KW	M/T 6速		長：5,740 mm 幅：2,180 mm 高：2,100 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ			バックカメラ					
冷却水吹返			電格ミラー					
			ETC					
			タコグラフ					
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/		異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								



特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
1	2	1	1	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		4	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	SMF1 E5E0619	
【備考】断熱材70mm サイド 50mm 床アルミ縞板 ラッシングレール2段（リヤ3段） 庫内灯3ケ			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50-1L2	
【備考】-30℃設定（1H）+20℃→-2℃			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6465「S1103451」	
【備考】格納式 3枚折れ 最大1000Kg L=1550 W=2100			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】