

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H22	PKG	FRR90-7020346	冷凍車・PG付
走行	馬力	シフト		
661,307 km	210 (ps) /kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T	6 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
(エア) バキューム		長： 5.74 m 幅： 2.18 m 高： 2.10 m 門高： 2.00 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	△	チャージランプ 点灯
オルタネーター	◎	
バッテリー	◎	
ワイパー	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、折
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	左右加減 欠品

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	／	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
 キャブ内汚れ、キズ タコグラフ付 (電源入らず) 左灰皿欠品 右灰皿フタ欠け ナンバー灯不灯
 F左ショックアブソーバーにじみ ※H30/1月498.760Km時ディーラーにてE/G交換済 記録簿有り (H23/3~R2/6)

タイヤ残量

単位：mm

4	5		
1	2	1	1
スペア	4		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	フルハフ	SMF1 E5E0619		断熱リヤ70mm サイド50mm
冷凍機	菱重	TDJS50-1L2		-30℃設定 (1H)+20℃→-2℃
リヤゲート	新明和	RAK10-6465 S1103451		格納式 3枚折れ 最大1000Kg L=1550 W=2100

床アルミ縞板 ラッシングレール2段 (リヤ3段) 庫内灯3ケ

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ (飛石有) リペア 可 (不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

