

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成20年6月	PDG-FE73D	クレーン付ダンプ	FE73D-550121	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
128,815km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長:2,250 mm 高:310 mm	幅:1,580 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない ペダル引つ掛かり有。 ペダルゴム欠品。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様	
	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ キャップ 欠品。

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 70L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／

特記事項 キャブ内汚れ、傷。ルーフヘコミ有。ヘッドライトレベリングノ欠品。テールレンズ要交換。右ステップ割れ。
スターターキー1本、スペア無。

記録簿 ()

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	6	6	
	—	—	
6	5	0	6
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：スペアー無。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR2-0110S-C 「S90697139Z」	平成20年
【備考】手動式コボレーン			
クレーン/クレーン	ユニック	URA223 「N901683」	平成20年
【備考】3段ブーム。2.22 t。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----