

| 車両情報 | | | | |
|-------------|-------------|--------------|-------|---------------|
| 車名 | 年式 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成24年8月 | SKG-FRR90T2 | ドライバン | FRR90-7039082 |
| 走行 | 馬力 | シフト | | ブレーキ |
| 255,721km | 210PS/154KW | M/T 6速 | | |
| ボディ内寸 | | | | |
| 長: 7,300 mm | | 幅: 2,380 mm | | |
| 高: 2,720 mm | | 門高: 2,670 mm | | |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | |
|---------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | | |
| オイル混入 | | |
| オイル漏れ | | |
| 水混入 | | |
| 水漏れ | | |
| 燃料漏れ | | |
| 排気 | | |
| マフラー | | |
| ターボ | | |
| 冷却水吹き返し | | |

| ミッション | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | | |
| ギア抜け | | |
| クラッチ | | |
| 異音 | | |
| オイル漏れ | | |
| リターダ | | |

| 電装関係 | | |
|----------------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| エアコン | | |
| スターター | | |
| オルタネーター | | |
| パワーウィンドウ (運転席) | | |
| パワーウィンドウ (助手席) | | |
| 坂道発進装置 | | |
| 異常ランプ | | |
| オーディオ | - | |
| オーディオ (不具合) | | |
| バックカメラ (色) | - | |
| バックカメラ (不具合) | | |
| 電格ミラー | | |
| ETC | | |
| タコグラフ | | |





| キャビン | | |
|--------------|----|------------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| シート | | |
| ヘッドライト (種類) | - | |
| ヘッドライト (不具合) | | |
| ウィンカー | | 前: 後: サイド: |
| ワイパー | | |
| ミラー | | |

| 走行関係 | | |
|------------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ハンドル | | |
| エアサス (種類) | - | |
| エアサス (不具合) | | |
| パワーステアリング | | |
| リーフサス | | |
| 燃料タンク | | |

| デフ | | |
|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | | |
| オイル漏れ | | |
| デフロック | | |

| 上物仕様 | | | |
|---|---------|--------------|----|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ドライバン | 日本フルハーフ | DLB「T5LD530」 | |
| 【備考】 ラッシングレール2段 庫内灯4ケ 90度ストッパー (左欠品) 左サイド扉 (観音式) 内側面ベニア穴あき補修 前面下側ベニア2重張り 前面外側ふくらみ | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【上物仕様備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



特記事項
記録簿 有 (H25/2 ~ R2/5)

| タイヤ残量 | | | |
|--------|----|---|---|
| 単位: mm | | | |
| 11 | 11 | | |
| - | - | | |
| 10 | 10 | 9 | 9 |
| - | - | - | - |
| スペア | 7 | - | |

| タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | - | - | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| - | - | - | - |
| スペア | - | - | - |
| 素材: | | 備考: | |

| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |