

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成24年8月	SKG-FRR90T2	ドライバン	FRR90-7039084	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
357,820km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 7,300 mm 高: 2,720 mm	幅: 2,380 mm 門高: 2,670 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	○	アッパー付近ニジミ
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	効き不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）		
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ		
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎		
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎		
パワステ	◎		
ハンドル			
燃料タンク	◎	スチール 200L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 アイドリングストップ付き

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

	9	9	
	—	—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		6	—




タイヤサイズ

<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>		
—	—		
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		—	—

素材： 備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DJB 「T5LD533」	
【備考】 ラッシング2段 庫内灯4ヶ 90度ストッパー 左サイドドア(観音式) 3方内張りの下部穴あき			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------