管理番号: 113231

## UJ 車輌チェックシート

Transie Mathematy					
車輌情報					
車名	年式	排ガス	車体番号	形状	
いすゞ	H24	SKG	FRR90-7039084	ト゛ライハ゛ン	
走行	馬力	シフト			
357, 820 km	210 <b>ps</b> /kw	M/T · A/	/T · セミA/T	6 速	
ブレーキ		ボディ内 <sup>・</sup>	र्न		
<u> </u>	バキューム	長: 7.30 m	幅: 2.38 m 高: 2.72 m 『	]高: 2.67 m	

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン				
点検項目	結果	状態		
異音	0			
オイル漏れ	0			
水漏れ	0			
燃料漏れ	0			
排気	0			
排圧	0			
マフラー	0			
ターボ	0			

,	電装関係			
点検項目	結果		状態	
エアコン	Δ	効き不良		
スターター	0			
オルタネー ター	0			
ター パワーヴィン ド	0			
坂道発進装置	0			
異常ランプ	0			
オーディオ	0			
バックカメラ	Δ	映らない		
電格ミラー	0			

•	キャビン				
点検項目	結果	状態			
雨漏り	0				
シート	0	スレ、ヨゴレ、ヤブレ			
ヘッドライト	0				
ウィンカー	0				
ワイパー	0				
ミラー	0				

ミッション				
点検項目	結果	状態		
ギア鳴き	0			
ギア抜け	0			
クラッチ	0			
異音	0			
オイル漏れ	0	アッパー付近ニジミ		
リターダ	/			

走行関係				
点検項目	結果	状態		
ハンドルBOX	0			
スプリング	0			
エアサス	0			
ペラシャフト	0			
***************************************	•			

		デフ
点検項目	結果	状態
異音	0	
オイル漏れ	0	
デフロック	/	

## 特記事項

キャブ内汚れキズ、ヤニ汚れ ETC付 アイドリングストップ スタットレスタイヤ

タイヤ残量	<b>F</b>	タイヤサイ	イズ	
<u>単位:mm</u> 9 9		225/80R17. 5	225/80R17.5	
9 9 9 9	225/80R17.5	225/80R17. 5	225/80R17. 5	225/80R17. 5

	上物仕様					
上物名	メーカー	型式	年式	備考		
ト゛ライハ゛ン	日本フルハーフ	DLB T5LD533				

ラッシングレール2段 庫内灯4ケ 90度ストッパー 左サイド扉(観音式) 3方内張り下部穴あき 燃料タンク200L×1

外装状態				
ボデーコーション	フレーム番号			
<b>有</b> ・無・()	確認済・ 一部不鮮明 ・ 見えない			
フレームのさび	飛石			
無・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 リペア (可 不可 )			

## 外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



