

日付: R2.9/14



車両チェックシート

担当: 河野

矢野 生田

搬入者: 友後 伊藤

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H18/7	PA	NPR81-7022054	作業車 PG
走行	馬力	シフト		
173.136 km	160 PS/kw	M/T : A/T : セミA/T	スル-サー-E 2ペダル 6 速	
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エア- パキューム		長: 3.69 m 幅: 2.07 m 高: 1.89 m 門高: 1.77 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ロッカ-ケースオイル2ccみ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	ベルト鳴き
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	△	右パワーウィンド-作動不良
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	瓦葺れへタリ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

タイヤサービスカー

室内タコメーター

記録簿

無

◎

H22~H24.H26.H30



タイヤ残量

単位: mm

2	3		
1	2	4	0
スペア		◎	◎

タイヤサイズ





225/75R16	225/75R16		
225/75R16	225/75R16	225/75R16	225/75R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
箱	河野ホデー			左側開閉式。(多効ホイス)
跳上PG	新明和	RAM/0-10		最大昇降質量1000kg。リモコン付。
				ゲート長1550mm。ゲート巾2100mm。
その他				サイドスッパ巾1460mm。
・ラッシングレール1段 ・床面ラバー ・タイヤ交換機械一式(庫内に有り) チェンジャー ・ゲートロックレバー不良				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
☒ 有 ・ 無 ・ ()	☒ 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ ☒ 少 ・ 中 ・ 大	☒ 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

検

※看板消し作業 (☒ 有 ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？