

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年7月	TKG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-13444
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
264,840km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,300 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,410 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後: 右割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ欠品。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび4カ所
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	○	スチール 下面凹み、タンクステ200L-1曲り。
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。灰皿右蓋欠品、左割れ。スターターキー1本、スベアキー1本。




記録簿 有 (H25/11~R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
5	5	4	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	4	—		スベア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MJKAGH 「S40508635」	平成25年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3個 (1個不灯)。床面油污れ有。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1455 「S40508635」	平成25年
【備考】 PG寸法: 全長1550mm (有効長1300mm) 全幅2420mm (有効幅2285mm)。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】