

車 輛 情 報				
車名	年 式	排ガス	車体番号	形状
日 野	H27	QPG	FR1EXE-11537	ウイング
走行	馬力	シフト		
940,983 km	380 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7^速ロフト 12 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ー バキューム		長： 9.67 m 幅： 2.40 m 高： 2.47 m 門高： 2.38 m		

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エ ン ジ ン		
点検項目	結 果	状 態
異音	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホースジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電 装 関 係		
点検項目	結 果	状 態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キ ャ ビ ン		
点検項目	結 果	状 態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミ ッ シ ョ ン		
点検項目	結 果	状 態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走 行 関 係		
点検項目	結 果	状 態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	○	キャブ内リモン作動不良
ベラシャフト	◎	リヤリモンでは作動OK

デ フ		
点検項目	結 果	状 態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	
燃料タンク300L+300L　ドライブレコーダー　アナログタコグラフ　ハイルーフ　スタットレスタイヤ	
フロントパネル小物入れ欠品　記録簿有り（H27/9～R1/6）	

タイヤ残量	
単位：mm	
11	8
5	4
3	2
スペア	10

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5

上 物 仕 様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	トランテックス	HFRXG-LEAB5C		
ラッシング2段　引出しフック9対　庫内灯4ケ　渡し板　庫内側面ベニヤ割れ				

外 装 状 態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

