

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年4月	2KG-EXD52CD	トラクタ	EXD52CD-7000431	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
167,657km	420PS/309KW	M/T 7速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	／		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／		異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 スペアキー2本、
→1/20訂正 エンジンキー3本、アドブルーキー2本、燃料キー2本 車載済(西垣)
左ドア塗料付着

記録簿 有 (R4/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
0	1	1	2	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：F左右再生タイヤ、スペアタイヤ装備無し		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	JSK37CY0240 「HP-1300C」	平成30年
【備考】キャパシティ13000kg			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】