

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東急	平成17年9月		アルミ平	広 [71] 5173広
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：12,490 mm 幅：2,400 mm 高：770 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
						燃料タンク	／	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／	木材	異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							




特記事項 後方煽り開閉固い

記録簿 有 (R4/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
0	4	4	6	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
4	3	3	3	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				—	—	—	—
3				スペア		11R22.5 14PR	—
				素材：スチール 備考：RF4本・RR右再生タイヤ装着			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東邦車輛	TF36H4C2S 「TF36H4C2S-G088」	平成17年8月
【備考】スタンション穴38カ所、スタンションポール8本、床フック16対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		