

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成29年1月		コンテナ車	KFKGG340W-80321
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	／		床材質	／		点検項目	結果	状態
ギア抜け	／					異音	／	
クラッチ	／					オイル漏れ	／	
異音	／					デフロック	／	
オイル漏れ	／							
リターダ	／							

特記事項
記録簿 有 (R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	2	12	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
7	7	9	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
8	9	12	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				—	—	—	—
				スペア	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
海上コンテナ輸送車	日本フルハーフ	KFKGG340W 「G2J0372」	平成28年11月
【備考】			
発電機	サーモキング		(不明)
【備考】コーションプレート無しの為、型式・製造番号不明			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ