

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年2月	2PG-FR1AHG	冷凍バン	FR1AH-101363
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
285,248km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,460 mm 幅：2,280 mm 高：2,300 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						




特記事項 エンジンキー兼燃料キー6本、ボデーキー2本、尿素キー2本、キーレス1本 11/7鍵一部車載(西垣)

記録簿 有 (R3/7、R4/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	9		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	10	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	V024D13-14	令和 1年
【備考】 ジョロダー4列、ラッシング2段、庫内灯5個LED、天井結露防止シート、水抜き穴4カ所、左サイド観音扉2ヶ所、UVオゾン消臭器付き。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200SR	令和 1年
【備考】 -29度設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】