

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年6月	QKG-FU54VZ	アルミウイング	FU54VZ-531345
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
614,231km	350PS/257KW	A/T イノマツ 12速	エア	長: 9,540 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,360 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	オイルエレメント付近	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	左右ワイパー&ヒーター
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	エアサスダイヤフラムヒビ
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板			
異音	◎		デフ					
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態			
リターダ	/		異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	/				





特記事項 RRブレーキバックプレート欠品 タイヤ前後サイズ違い 右テールレンズ穴あき ※バッテリー要交換  
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
12	10	11	10	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11	11	11	11	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	15	—		スペア	295/80R22.5	—	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	14W 「03253」	
【備考】エアジョロダ 庫内灯5ヶ ラッシング2段 床アルミ織			
エアロールシステム	芦森工業	AR-100 「14116」	
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ