

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年11月	TKG-FD9JLAA	冷凍ウィング	FD9JLA-16385
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
529,572km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,350 mm 高: 2,200 mm 門高: 2,120 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後: 左割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー1本、社外シフトノブ
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	5	6	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			4	—			
素材: スチール				備考: R4本再生タイヤ装着			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	トランテックス	HFDLB-KMAAQM 「2TA6238-03」	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3つ、床フック5対、水抜き穴1ヶ所、90° ストッパー			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50DB	平成27年
【備考】 -30° 設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ