

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成20年7月	PDG-FK74R	アルミウイング	FK74R-720066
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
199,819km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：5,800 mm 幅：2,390 mm 高：2,310 mm 門高：2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎							
ターボ	◎		バックカメラ	/							
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎		点検項目	結果	状態			
			タコグラフ	/							
			上物仕様								
			点検項目	結果	状態						
			床材質	/	鉄板						
			デフ			点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		異音	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		オイル漏れ	◎		エアサス	◎	リヤエアサス			
クラッチ	◎		リターダ	/		パワステ	◎				
異音	◎					ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L			



特記事項 キャブ内汚れ、傷。右ドア下がり。スターターキー1本、スベアー無、ボデーキー1本。

記録簿 有 (R1/7～R4/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	1			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	4	4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				8	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	0879C5818	平成20年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。リヤバンパー左カバーク品。左リヤフェンダー曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ