

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成24年9月	TKG-FD7JMAA	アルミウィング	FD7JMA-10199	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
588,174km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,770 mm 高: 2,420 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ右レンズひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 150L
リッターダ	/							
上物仕様			デフ			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ	異音	◎		異音	◎	
			オイル漏れ	◎		オイル漏れ	◎	
			デフロック	/		デフロック	/	





特記事項 ※R3/03月：走行526.504km時クラッチOH済。キャブ内汚れ場。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。
スターターキー1本、スペアー無、ボデーキー1本（固着の為使用不可）。

記録簿 有 (H30/3~R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	3	2	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		4	—	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KX6390 「HFDMB-MJAAQH」	平成24年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段（上段後方のみ）。庫内灯3ケ。90度ストッパー。観音扉ガタ有。 ウイング中間ロック左右不良。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------