

| 車検情報                |                     |                                          |               |       |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------|-------|
| 車名                  | 年式                  | 排ガス                                      | 車体番号          | 形状    |
| いすゞ                 | H30                 | TPG                                      | NPR85-7080112 | 冷凍車   |
| 走行                  | 馬力                  | シフト                                      |               |       |
| 18,138 km           | 150 <b>(ps)</b> /kw | M/T                                      | <b>(A/T)</b>  | セミA/T |
| ブレーキ                |                     | ボディ内寸                                    |               |       |
| エアリー <b>(バキューム)</b> |                     | 長： 4.31 m 幅： 1.98 m 高： 1.78 m 門高： 1.80 m |               |       |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

**エンジン**

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| 排圧    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |

**電装関係**

| 点検項目      | 結果 | 状態 |
|-----------|----|----|
| エアコン      | ◎  |    |
| スターター     | ◎  |    |
| オルタネーター   | ◎  |    |
| パワーステアリング | ◎  |    |
| 坂道発進装置    | △  |    |
| 異常ランプ     | ◎  |    |
| オーディオ     | ◎  |    |
| バックカメラ    | ◎  |    |
| 電格ミラー     | △  |    |

**キャビン**

| 点検項目   | 結果 | 状態 |
|--------|----|----|
| 雨漏り    | ◎  |    |
| シート    | ◎  |    |
| ヘッドライト | ◎  |    |
| ウィンカー  | ◎  |    |
| ワイパー   | ◎  |    |
| ミラー    | ◎  |    |

**ミッション**

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | △  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | △  |    |

**走行関係**

| 点検項目    | 結果 | 状態 |
|---------|----|----|
| ハンドルBOX | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | △  |    |
| ベラシャフト  | ◎  |    |

**デフ**

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | △  |    |

特記事項

**タイヤ残量**

単位：mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 5   | 4 |   |   |
| △   | △ |   |   |
| 5   | 5 | 5 | 5 |
| △   | △ | △ | △ |
| スペア | 7 | △ |   |

**タイヤサイズ**

|           |           |           |           |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|           | 195/85R16 | 195/85R16 |           |  |
|           |           |           |           |  |
| 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 | 195/85R16 |  |
|           |           |           |           |  |

上物仕様



| 上物名 | メーカー  | 型式        | 年式    | 備考                        |
|-----|-------|-----------|-------|---------------------------|
| 冷凍車 | トブレック | F186340   | H30/6 | 断熱リヤ70mm サイド70mm          |
| 冷凍機 | トブレック | XV32LSC-P | H30/6 | -30°C設定<br>21°C→-10°C(1H) |

床ステンレス(スノコ付) 庫内灯3ヶ ラッシングレール2段 スタンバイ有り(コード有り)  
リヤ扉3枚折れ

外装状態

| ボデーコーション               | フレーム番号                           |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>(有)</b> ・ 無 ・ ( )   | <b>(確認済)</b> ・ 一部不鮮明 ・ 見えない      |
| フレームのさび                | 飛石                               |
| <b>(無)</b> ・ 小 ・ 中 ・ 大 | 無 ・ <b>(点傷有)</b> ・ 飛石有(リペア 可 不可) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



扉内側破損ヘコミ

