

| 車 両 情 報   |             |            |            |                                                 |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状         | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成29年8月     | QPG-CYJ77B | アルミウイング    | CYJ77B-7006624                                  |
| 走行        | 馬力          | シフト        |            | ボディ内寸                                           |
| 609,142km | 380PS/279KW | セミA/T      | スムーサー 1 2速 | 長：9,610 mm 幅：2,400 mm<br>高：2,650 mm 門高：2,570 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    /：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |            | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |       |
|-------|----|------------|----------|----|------|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |            | エアコン     | ◎  |      | シート    | ◎  |       |
| オイル混入 | ◎  |            | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D |
| オイル漏れ | ◎  |            | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |            | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |            | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ○  | 鏡面劣化  |
| 燃料漏れ  | ◎  |            | 坂道発進装置   | ◎  |      |        |    |       |
| 排気    | ◎  |            | 異常ランプ    | ◎  |      |        |    |       |
| マフラー  | ○  | テールパイプすず付着 | オーディオ    | ◎  |      |        |    |       |
| ターボ   | ◎  |            | バックカメラ   | ◎  | カラー  |        |    |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |            | 電格ミラー    | ◎  |      |        |    |       |
|       |    |            | ETC      | ◎  | 2.0  |        |    |       |
|       |    |            | タコグラフ    | ◎  | アナログ |        |    |       |
| ミッション |    |            | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態         | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |            | 床材質      | /  | 木材   | 異音     | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |            |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |       |
| クラッチ  | ◎  |            |          |    |      | デフロック  | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |            |          |    |      |        |    |       |
| オイル漏れ | ◎  |            |          |    |      |        |    |       |
| リターダ  | /  |            |          |    |      |        |    |       |

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本、アドブルーキー2本、燃料タンクキー前後各2本。10/18車載済み河野

記録簿 有 (H29/12～R4/5)

| タイヤ残量    |    |    |   | タイヤサイズ       |             |             |             |
|----------|----|----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm   |    |    |   |              |             |             |             |
| 6        | 7  |    |   | 245/70R19.5  | 245/70R19.5 |             |             |
| 6        | 1  |    |   | 245/70R19.5  | 245/70R19.5 |             |             |
| 10       | 10 | 9  | 8 | 245/70R19.5  | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 7        | 9  | 8  | 7 | 245/70R19.5  | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア      |    | 14 | — | スペア          |             | 245/70R19.5 | —           |
| 素材: スチール |    |    |   | 備考: フロント4本減り |             |             |             |