

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年7月	TKG-BSZ2F24	保冷バン	SZ2F24-701232
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
140,444km	110PS/81KW	M/T 5速	パキューム	長：3,090 mm 幅：1,700 mm 高：1,810 mm 門高：1,780 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	／		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎	やや重い	床材質	／	ステンレス	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 スペアキー1本 ボディーキー1本(リヤドア固着) 小物入れ欠品 シフトレバーブーツ割れ 11/14スペアキー車載(木村)

記録簿 有 (H29/2～R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
5	6			—	—		
—	—			—	—		
6	5	5	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				7	—		
素材：スチール				備考：175/75R15			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
保冷バン	東ブレ	「H141447」	平成26年7月
【備考】 ラッシング1段 水抜き穴 2ヶ所 左サイドドア			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ