

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年5月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-502538
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
697,665km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：9,390 mm 幅：2,330 mm 高：2,570 mm 門高：2,480 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／					点検項目	結果	状態
異音	○	ガラ音有り	床材質	／	アルミ キーストン	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面
リターダ	／					デフロック	◎	





特記事項 スペアキー1本、アイドリングストップ付き

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	7	3	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				5	ー		
素材：スチール				備考：FR右、FR左、RF左2本、RF2本スタッドレス装着			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2575-5 「B180330」	平成30年5月
【備考】ジョロダー 4列、ラッシング3段、水抜き穴4カ所、エアラインレール、庫内灯LED6ヶ所、サーキュレーター 4つ、Rドア左ロック固い、サーキュレーターまで高さ2370mm。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS100DC	平成30年
【備考】-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】