

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年5月	KQG-EXD52AD	トラクタ	EXD52AD-7003173
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
303,022km	460PS/338KW	セミA/T	スムーサー 1 2速	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ					
ターボ			バックカメラ					
冷却水吹返			電格ミラー					
			ETC					
			タコグラフ					
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き			床材質	/		異音		
ギア抜け						オイル漏れ		
クラッチ						デフロック		
異音								
オイル漏れ								
リターダ								





特記事項

記録簿

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	○	○			—	—	
	○	○			—	—	
○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	—	—	—	—
スベア			○	○	スベア		—
素材：_____				備考：_____			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ソーシン	RM-13-C 「G1-11674」	
【備考】 第五輪荷重13,000kg プラットホーム、アルミ綿板			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ