

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成20年3月	PDG-FK75FZ	アルミウイング	FK75FZ-720018
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
333,710km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,050 mm 幅：2,360 mm 高：2,160 mm 門高：2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		インタークーラーホース	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	◎				
水漏れ	◎		異常ランプ	○	SRSエアバックランプ点灯			
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎		走行関係		
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		ETC	◎	標準	エアサス	○	リヤエアサス、ひび コントローラースイッ チー部破損
冷却水吹返	◎		タコグラフ	／		パワステ	◎	
			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	床材質	／	鉄板	デフ		
ギア鳴き	◎					点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項

記録簿 有 (H27/3～R4/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
5	7	7	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	10	—		スペア	265/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMY	平成20年3月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3個、床縋鉄板			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HW3A	平成20年3月
【備考】 全長 1,590mm 全幅 2,410mm 有効長 1,300mm,有効幅2290mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----