

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成22年7月	BDG-XZU354H	高所作業車	XZU354-1002624
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
185,874km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ曲がり	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	○	スチール 70L 一部変形有り
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	/		点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 フロントフロア歪み、バックミラー欠品、キャブ内汚れ、メインキー1本、スベアキー1本、ポデーキー1本、天井へこみ、看板消し塗装有り。ブレーキロック付車





※R2/08月: 走行62,026km時クラッチOH済

記録簿 有 (H24/6~R4/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	1			205/80R17.5	205/80R17.5		
-	-			-	-		
3	4	8	8	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	-	2		スベア	-	205/80R17.5	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	U594 「731065」	平成22年6月
【備考】 作業床高さ14.6m			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ