

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成24年7月	SKG-XZU600W	高所作業車	XZU600-0002624
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
76,540km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ曲がり
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン	
点検項目	状態
シート	○ 破れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	状態
リーフサス	◎
エアサス	/
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 70L

デフ	
点検項目	状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 フロント右ピラー歪み、天井へこみ、キャブ内汚れ、メインキー1本、スベアキー2本、ボデーキー2本
11月29日社債済み：矢野

記録簿 有 (H24/6~R4/1)

タイヤ残量





単位: mm

7	7		
—	—		
5	6	8	8
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	U594 「737115」	平成24年7月
【備考】 電工仕様 作業床高さ14.6m			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----