

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年6月	TRG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7068213
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
99,483km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,110 mm 幅: 1,620 mm 高: 370 mm 門高: mm





◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ																																														
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																																														
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび																																														
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎																																															
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																																															
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 75L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 75L																									
走行関係																																																						
点検項目	結果	状態																																																				
リーフサス	◎																																																					
エアサス	/																																																					
パワステ	◎																																																					
ハンドル	◎																																																					
燃料タンク	◎	スチール 75L																																																				
排気	◎		異常ランプ	◎		リアフサス	◎																																															
マフラー	◎		オーディオ	◎		エアサス	/																																															
ターボ	◎		バックカメラ	/		パワステ	◎																																															
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		ハンドル	◎																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	木材																
			ミッション																																																			
点検項目	結果	状態																																																				
ギア鳴き	◎																																																					
ギア抜け	◎																																																					
クラッチ	◎																																																					
異音	◎																																																					
オイル漏れ	◎																																																					
リターダ	/																																																					
上物仕様																																																						
点検項目	結果	状態																																																				
床材質	/	木材																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">外装状態</th> </tr> <tr> <th>キャブコーション</th> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> <td>点傷有</td> </tr> </tbody> </table>			外装状態			キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	有	確認済	無	点傷有																							
			デフ																																																			
点検項目	結果	状態																																																				
異音	◎																																																					
オイル漏れ	◎																																																					
デフロック	/																																																					
外装状態																																																						
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石																																																			
有	確認済	無	点傷有																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">タイヤ残量</th> </tr> <tr> <th colspan="3">単位: mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スベア</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>			タイヤ残量			単位: mm			6	7		—	—		6	6	6	—	—	—	スベア		8	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">タイヤサイズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>195/75R15</td> <td>195/75R15</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>—</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>195/75R15</td> <td>195/75R15</td> <td>195/75R15</td> <td>195/75R15</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スベア</td> <td>195/75R15</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">素材: スチール</td> <td colspan="2">備考:</td> </tr> </tbody> </table>			タイヤサイズ					195/75R15	195/75R15			—	—		195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	—	—	—	—	スベア		195/75R15	—	素材: スチール		備考:	
タイヤ残量																																																						
単位: mm																																																						
6	7																																																					
—	—																																																					
6	6	6																																																				
—	—	—																																																				
スベア		8																																																				
タイヤサイズ																																																						
	195/75R15	195/75R15																																																				
	—	—																																																				
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15																																																			
—	—	—	—																																																			
スベア		195/75R15	—																																																			
素材: スチール		備考:																																																				

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。スターターキー1本、スベア無。10/15車載済み石原  
記録簿 有 (H31/1~R4/6)

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		
【備考】床板前方腐食有。煽り左右曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ