

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
トレクス	平成26年3月		コンテナ車	NCCTB32082-1302	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
			エア-	長: 6,075 mm 高:	幅: 2,435 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W (運転席)	/	
P/W (助手席)	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	/	
ヘッドライト	/	
ウィンカー	◎	
ワイパー	/	
ミラー	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	/	
ハンドル	/	
燃料タンク	/	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H27/2~R4/2)





タイヤ残量				単位:mm
10	10	11	10	
13	13	15	15	
9	10	11	11	
スペア		—	—	

タイヤサイズ			
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 14PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
—	—	—	—
スペア	—	—	—

素材：スチール 備考：スペアタイヤ無。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	日本トレクス	NCCTB32082-1302	平成26年3月
【備考】20フィート。ツイストロック2対。地上高（リヤ）1170mm。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------