

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H18	PB	NKR81-7060287	平ボディ
走行	馬力	シフト		
50,878 km	130 (ps) /kw	M/T	(A/T)	セミA/T
ブレーキ		ボディ内寸		
エア		(バキューム)		
		長： 4.36 m	幅： 1.79 m	高： 0.37 m 門高： m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	△	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	△	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヨレ、ヤブレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ ETC付 アイドリングストップ

タイヤ残量

単位：mm

4	3		
5	5	5	5
スペア	7		

タイヤサイズ

205/75R16	205/75R16		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボディ	完成品			
床腐食、穴あき リヤアオリ内張り割れ				

外装状態	
ボディコーション (有) ・ 無 ・ ()	フレーム番号 (確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび (無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	飛石 無 ・ (点傷有) ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

