

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年6月	TRG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7067930
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
177,038km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,480 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,160 mm 門高: 2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	左右格納式
ETC	/	
タコグラフ	/	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材





特記事項 *R3/5/28、145732Km時ディーラーにてクラッチオーバーホール済（記録簿有）。キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。
スターターキー1本、スペアキー2本、ボデーキー2本。

記録簿 有 (H29/9~R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10		10	205/85R16		205/85R16	
	—		—	—		—	
10	10	10	10	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		8	—		205/85R16		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DX805」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯5ケ（2ケ不灯）。作業灯1ケ（不灯）。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。			
パワーゲート／格納ゲート／3枚折り。	極東開発工業	CG1001D-3MRA2 「17T038590N」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1210mm、全幅1890mm、有効長990mm、有効幅1815mm、			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------