

車両情報					
車名		年式	型式	形状	車台番号
UDトラック		平成27年9月	QPG-CG5ZA	アルミウイング	CG5ZA-32115
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
554.280km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速			長：9,640 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト（種類）	—	
オイル漏れ			オルタネーター			ヘッドライト（不具合）		
水混入			パワーウィンドウ（運転席）			ウィンカー	前：	
水漏れ			パワーウィンドウ（助手席）				後：	
燃料漏れ			坂道発進装置			ワイパー	サイド：	
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ	—		ミラー		
ターボ			オーディオ（不具合）			走行関係		
冷却水吹き返し			バックカメラ（色）	—		点検項目	結果	状態
ミッション			バックカメラ（不具合）			ハンドル		
点検項目	結果	状態	電格ミラー			エアサス（種類）	—	
ギア鳴き			ETC			エアサス（不具合）		
ギア抜け			タコグラフ			パワーステアリング		
クラッチ						リーフサス		
異音						燃料タンク		
オイル漏れ						デフ		
リターダ						点検項目	結果	状態
						異音		
						オイル漏れ		
						デフロック		

特記事項
記録簿 有（H30/9～R1/9）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	7	8		245/70R19.5	245/70R19.5		
	0	1		245/70R19.5	245/70R19.5		
3	3	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	0	—		スペア	—	—	
素材：				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	W8「DW377」	
【備考】 ラッシング2段 引出しフック9対 スタクション穴 庫内灯4ヶ 左アオリ内側フォーク穴1か所 リア左ドア内側穴小有り			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ